

異常時詳細及び措置内容

点検場所	最終処分場No.3補強土壁
実施日	2020/3/27
異常時詳細 及び 措置内容	<p>補強土壁天端のひずみ、壁面の傾きを確認</p> <p>埋立していた廃棄物の一部を取り除き、シート等を確認したが損傷はなかった。 ひずみが大きくなる様子を、補強等の措置を行った。 今後は、点検回数を増やし、状況確認を続ける。</p>

掲載日 2020年5月27日現在。